

Vejledning for opmåling af vinduer

1. Opmål glassets bredde (b) og glassets højde (h)
2. Læg 2,4 cm til disse mål og skriv det på registreringskemaet under glasmål.
Eksempel måles højden på glasset til 140 cm, hertil lægges 2,4 cm.

Resultat som skrives på skemaet $(140+2,4) = 142,4$

Resten af skemaet udfyldes og afleveres på driftskontoret, husk en blanket pr vindue, husk at anføre adresse og telefonnummer på alle blanketter.

